ПАСПОРТ
доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование МБУК «Мостовская ЦКС» Дом культуры станицы Губской

Место нахождения (адрес) ст. Губская, ул. Мира, 129

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, субъекта РФ, муниципальная, частная)

Данные о лице, осуществляющем хозяйственную деятельность на объекте директор МБУК «Мостовская «ЦКС» Вахнина Ирина Игоревна

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприимателя, ИНН, телефон и т.п.)

Количество этажей здания 2 этаж расположения объекта 1,2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны и элементы объекта	Категории инвалидов[1]	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Лестница на входе на территорию:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	отсутствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 не требуется
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	отсутствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 не требуется
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 не требуется
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875 не требуется
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется

1	2	3	4	5
				не требуется
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	отсутствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 не требуется
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 не требуется
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 не требуется
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне	К	не более 9 м	отсутствует	п. 5.1.14

1	2	3	4	5
от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)				СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
уклон пандуса	К	не более 80 ‰	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	отсутствует	п.5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	п.5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
на высоте	К	0,7 м	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
на высоте	О	0,9 м	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
	2.2. Вход			
Лестница на входе наружная:				
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	не соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта

1	2	3	4	5
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
уклон пандуса	К	не более 80 ‰	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	отсутствует	п.5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	отсутствует	п.5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
на высоте	К	0,7 м	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
на высоте	О	0,9 м	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 не требуется
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется

1	2	3	4	5
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10 % (но не менее 1)	отсутствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 не требуется
В том числе для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 х 3,6 м	К	5 % (но не менее 1)	отсутствует	п. 5.2.1, п. 5.2.4 СП 59.13330.2020 не требуется
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м	отсутствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020 не требуется
Обозначение выделенного машиноместа дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 не требуется
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 не требуется
Съезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰	отсутствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020 не требуется
Путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие	соответствует	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Открытая лестница:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	отсутствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей	С	наличие	не соответствует	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	соответствует	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
уклон пандуса	К	не более 80 ‰	соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	не соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается

1	2	3	4	5
				соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более)	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
Входная площадка:				
Размер входной площадки при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м	соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	соответствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется

1	2	3	4	5
				здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
поручни на высоте	О, С	90 см	не соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	не соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	не соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе

1	2	3	4	5
				ственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
высота подъема ступеней	О, С	12 15 см	не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
ширина ступеней	О, С	35 40 см	не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе

1	2	3	4	5
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020 не требуется
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):				
уклон (отношение высота : длина)	К, О	не более 1:20 (5 %)	отсутствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 не требуется
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	отсутствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 не требуется
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса	К	наличие	отсутствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 не требуется
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 не требуется
на высоте	К	0,7 м	отсутствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 не требуется
на высоте	О	0,9 м	отсутствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 не требуется
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	отсутствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 не требуется
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	отсутствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 не требуется

1	2	3	4	5
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	отсутствует	п. 6.2.10 СП 59.13330.2020 не требуется
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	отсутствует	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020 не требуется
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее 1,1 х 1,4 м	отсутствует	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020 не требуется
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020 не требуется
Цифровое обозначение этажа с высотой цифр 0,1 – 0,2 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напро-	С	наличие	отсутствует	п. 6.2.16 СП 59.13330.2020 не требуется

1	2	3	4	5
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	соответствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина/ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м	отсутствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020 не требуется
Дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 не требуется
высота порога двери	К	не более 1,4 см	отсутствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 не требуется
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м	соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ				
на стенах	С	не более 10 см	отсутствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см	отсутствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 не требуется
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):				
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется
высота подъема ступеней	О, С	15 см	отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется
ширина ступеней	О, С	30 см	отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется
Поручни на высоте	О, С	90 см	отсутствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 не требуется
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	отсутствует	п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 не требуется
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется

1	2	3	4	5
Туалет в номере				
ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м	отсутствует	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
высота порога	К	не более 1,4 см	отсутствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 не требуется
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	отсутствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 не требуется
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,2 м	отсутствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020 не требуется
откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 не требуется
Обслуживание в кабинете:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	отсутствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	отсутствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	отсутствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	отсутствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	отсутствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	не соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта

1	2	3	4	5
тив выхода на боковом откосе входного проема в лифт)				
2.4. Зона оказания услуги – этаж 1				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования				
при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м	отсутствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 не требуется
Количество доступных рассчетно-кассовых постов	К	не менее 1	отсутствует	п. 8.4.2 СП 59.13330.2020 не требуется
Ширина прохода у рассчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м	отсутствует	п. 8.4.2 СП 59.13330.2020 не требуется
Предприятия питания				
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020 не требуется
Ширина проходов около прилавков для сервирования		не менее 1,2 м	отсутствует	п. 8.4.7

1	2	3	4	5
блюд				СП 59.13330.2020 не требуется
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1	отсутствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 не требуется
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	отсутствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 не требуется
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки барьера обслуживания (В - Ш)	К	не менее 0,85 - 1,0 м	отсутствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 не требуется
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-коляске	отсутствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020 не требуется
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие	отсутствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020 не требуется
Входная дверь в номер				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
высота порога	К	не более 1,4 см	отсутствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 не требуется
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м	отсутствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 не требуется
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м	отсутствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
1	2	3	4	5
Участки и территории	-	#	#	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения	-	#	#	#
Зона оказания услуги	-	-	-	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «Х»)

Степень доступности объекта		Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен					
Объект недоступен	Х*	Х*	Х*	Х*	Х*

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Участки и территории	Соответствует нормативным требованиям
Вход	Отсутствуют, не установлены поручни по обеим сторонам наружной лестницы при входе на объект. Поручни наружной лестницы должны быть непрерывными по всей длине ограждения. Также у поручней должно быть предусмотрено горизонтальное завершение вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см.
	Ступени наружной лестницы не соответствуют строительным нормам, не соблюдена единообразная геометрия ступеней, отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели перед наружной лестницей
	Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см не установлены
Пути движения	Соответствует нормативным требованиям
Зона оказания услуги	Соответствует нормативным требованиям
Санитарно-гигиеническое помещение	Санитарно-гигиеническое помещение на объекте не оборудовано для маломобильных групп населения
Средства информации	Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками не нанесены

[1] К – инвалиды, использующие кресла-коляски; О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды по слуху; Г – инвалиды по зрению.

[2] Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»

«22» ноября 2021г.
Дата составления Паспорта

специалист 1 категории отдела по вопросам мер
социальной поддержки и социального обслуживания
отдельных категорий и групп населения
государственного казенного учреждения
Краснодарского края - управления
социальной защиты населения в Мостовском районе

Должность лица, составившего Паспорт

Подпись

М.В. Пинковский
ФИО

1	2	3	4	5
				здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в

1	2	3	4	5
				Мостовском районе
Система тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи	К, О, С	наличие	не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 До проведения реконструкции, капитального ремонта здания невозможно полностью обеспечить беспрепятственный доступ в полном объеме, что подтверждается соглашением с Всероссийским обществом инвалидов в Мостовском районе
2.6 Средства информации – этаж 1				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	не соответствует	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	не соответствует	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	отсутствует	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020